ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


«э-лифт»

109428, Москва, 1-й Институтский проезд, д1 стр. (корпус)2 ИНН 7721219708 КПП 72101001 Р/с 40702810338070104414 Стромынское ОСБ № 5281 Сбербанк РФ г.Москвы БИК 044525225 к/с30101810400000000225 ОКПО 55251373 ОКВЭД 73.10 Телефон (499) 174-81-22 факс (499) 174-82-13


N <u>o</u>	<u>Э -04/40</u> от_	12.	12	<u>2024Γ</u> .	
Ha	OT	Γ			

Заместителю директора по техническому развитию и контролю ООО ПО «Евролифтмаш» г. Лапину Н.А.

Прошу Вас внести изменения в подключении проводов с маркировками «5» и «7» (концы от датчика импульсов) при изготовлении шкафов управления лифтом серии УЭЛ согласно ниже приведенной схеме.



При этом необходимо параметр C2 в функции F7 выставить в «1» и поставить джампер на плате ЦПП2 как показано ниже стрелкой.



Данное изменение касается изделий с программным блоком УИРФ. 467369.200 версия не ниже 20

Luckauf

Технический директор

Гневашев А. В.